

**CZYSZCZENIE ZABRUDZONYCH WALCÓW** [080202/1.00.12]  
**CLEANING DIRTY ROLLERS**The best quality  
confirmed by certificate  
PN-EN ISO 9001:2015

Niniejszym informujemy, iż Państwa walce przesyłane *do regeneracji/ jako zwroty na magazyn z zakupu w „systemie podmiany”*, posiadały silne zabrudzenia.

Z tego powodu nasza praca znacznie się wydłużyła, powodując wysokie koszty w procesie produkcyjnym. Szczególnie trudna była identyfikacja walców, oznaczenie tolerancji, a także demontaż akcesoriów.

Dlatego też na przyszłość, prosimy upewnić się, aby wyczyścić walce przed wysłaniem ich do naszego zakładu, dzięki czemu będziemy mogli je łatwo zidentyfikować i przystąpić do docelowej pracy. Nie oczekujemy walców bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, ale nie powinny posiadać silnych zabrudzeń, pozostałości zaschniętej farby itp., powinny być możliwe do demontażu akcesoriów, bez konieczności długotrwałego czyszczenia, poprzedzającego usługę regeneracji.

Poniżej załączamy przykładowe zdjęcia.

W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy obciążyć Państwa za poniesione koszty pracy, które wystąpiły z uwagi na czasochłonne czyszczenie walców.

Prosimy o zrozumienie.

Z poważaniem




**i** CZYSZCZENIE ZABRUDZONYCH WALCÓW [080202/1.00.12]  
**CLEANING DIRTY ROLLERS**

The best quality  
confirmed by certificate  
PN-EN ISO 9001:2015



**PRZYKŁADY:**  
**STAN IDEALNY**



**STAN DOPUSZCZALNY**



**STAN NIEDOPUSZCZALNY**





**CZYSZCZENIE ZABRUDZONYCH WALCÓW [080202/1.00.12]**  
**CLEANING DIRTY ROLLERS**

The best quality  
confirmed by certificate  
PN-EN ISO 9001:2015



Dear partners,

Rollers sent *for recovering/ as returns to warehouse, purchased in "Replacement System"* had considerable ink remains.

Because of that, significant time delay, high costs and interruptions of our normal production processes occur. Especially the roller identification, checking the tolerances and disassembling the accessories became very difficult.

Please make sure to clean the rollers before sending them to our location, so they can be easily identified and disassembled. We do not expect the rollers to be free of any dirt but there should be no massive and dried ink remains on the old rollers and it should be possible to disassemble the accessories, e.g. cog wheels and shafts, without a previous complex cleaning procedure.

Please find some example pictures attached.

Therefore, we are forced to charge you our costs that occur from a time-consuming cleaning of rollers with considerable ink remains.

We ask you for understanding.

Thank you for your support and remain

with kind regards








## CZYSZCZENIE ZABRUDZONYCH WALCÓW [080202/1.00.12] CLEANING DIRTY ROLLERS

The best quality  
confirmed by certificate  
PN-EN ISO 9001:2015



### EXAMPLES:

#### IDEAL CONDITION



#### ACCEPTABLE CONDITION



#### NOT ACCEPTABLE CONDITION

